

## Nuevo tornillo - Polea tensora 531 0274 30

### Fabricante:

Audi, Volkswagen

### Modelo:

- Audi A6
- Volkswagen T4, LT 28-35, LT 28-46

### Motor:

2.4 D, 2.5 TDI

### N.º LuK AS:

531 0274 30

### Ref. originales:

074 109 243 R  
074 109 243 J (sustituída)  
074 109 243 G (sustituída)  
074 109 243 F (sustituída)




Fig. 1: 531 0274 30



Fig. 2: Tornillo OE

En el marco del desarrollo continuo de nuestros productos y de la seguridad de la calidad INA suministra con la polea tensora **531 0274 30** un nuevo tornillo (fig. 3).

### Características:

- Cabeza de tornillo plana con Torx
- Cabeza de tornillo  $\varnothing 18,5$  mm
- Clase de resistencia **10.9**
- Seguro del tornillo en la rosca
- Con retención de par



Fig. 3: Tornillo INA

INA recomienda cambiar el tornillo original (fig. 2) por el tornillo suministrado.

**Par de apriete: 20 ± 1,5 Nm**

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) o en [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Situación 12.2007  
**INA 0014**

Salvo modificaciones técnicas  
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

### Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.  
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte  
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España  
Teléfono: 902 111 115 · Fax: 91 654 27 61  
[www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com)

