


# INFORMACIÓN DE SERVICIO




## Nuevo KIT/SET de poleas tensoras con soporte de motor para motores diésel Chevrolet / Opel / Vauxhall 1.7 l

<b>Fabricantes:</b>	Chevrolet, Opel, Vauxhall
<b>Modelos:</b>	
<b>Chevrolet:</b>	Astra, Corsa
<b>Opel:</b>	Astra G, Combo, Corsa B, Corsa C, Meriva
<b>Vauxhall:</b>	Astra Mk IV, Combo, Corsa Mk II, Meriva
<b>Motores:</b>	1.7 Di, 1.7 DTi, 1.7 CDTi
<b>Nº de artículo:</b>	530 0492 10 (KIT) 530 0492 09 (SET)



**Fig. 1:** Polea tensora sustituida 531 0166 20 (1) y sucesora 531 0819 10 (2)



**Fig. 2:** Contenido del KIT 530 0492 10

Al cambiar la polea tensora, está prevista una sustitución de producto por parte de los fabricantes de vehículos indicados anteriormente. La polea tensora anterior con el número de artículo 531 0166 20 se ha sustituido por la polea tensora con el número de artículo 531 0819 10 (ver Fig. 1).

Al realizar esta modificación, es necesario montar un nuevo soporte del motor en los modelos hasta el número de motor 328704 (ver Fig. 2, Posición 8).

Por esta razón, Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece el KIT de poleas tensoras 530 0492 10 y el SET de poleas tensoras 530 0492 09 para realizar esta modificación, ya que ambos artículos incluyen un nuevo soporte del motor.

A partir del número de motor 328705, el soporte del motor (referencia original 684051) está instalado en el vehículo.

Para estos vehículos se ofrecen el KIT de poleas tensoras 530 0494 10 y el SET de poleas tensoras 530 0494 09 sin soporte del motor.

Puede consultarse información actual y detallada sobre los vehículos en nuestros catálogos.

### Leyenda para la Fig. 2:

- (1) Polea tensora 531 0819 10
- (2) Polea de inversión 532 0504 10
- (3) Correa dentada 536 0283 10\*
- (4) Tornillo M10x45 mm\*
- (5) Tornillo M12x45 mm\*
- (6) Perno M8x33 mm\*
- (7) Tornillo M6x16 mm\*
- (8) Soporte del motor\*

\*) no disponible por separado.



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en [www.schaeffler-aftermarket.es](http://www.schaeffler-aftermarket.es) o en [www.rexpert.com](http://www.rexpert.com).

Situación 08.2010

INA 0064

Salvo modificaciones técnicas

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Este documento sirve únicamente como comparación. Se deben tener en cuenta en todo momento los números de recambio del fabricante del vehículo.

### Para más información:

Schaeffler Iberia, s.l.u.  
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte  
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España  
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61  
[www.Schaeffler-Aftermarket.es](http://www.Schaeffler-Aftermarket.es)

